



Hoito- ja pesuohje

Nanten ColorPUR

Lattian käyttöönotto

Kevyen liikenteen kestävä lattia n. 24 h (+20 C) pinnoituksesta ja raskaan mekaanisen rasituksen kestävä n. 48 h pinnoituksesta (+20 C)

Lattian suojaus tehdään hengittävillä suojamateriaaleilla. Suojaus aikaisintaan n. 36 h (+20 C) pinnoituksesta.

Pidä lattia kuivana välttämällä vettä, pesuaineita ja kemikaaleja ensimmäiset 36 h (+20 C) pinnoituksesta. Lopullinen kemiallinen kestävyys n. 7 vrk kuluessa.

Poista irtolika pehmeällä harjalla tai kuivamopilla.

Lattian ylläpitosiivous

Sileät pinnat:

Käsimenetelmä:

Poista lattialta mahdollinen irtolika ja roskat. Puhdista lattia mopilla ja pesuaineliuoksella. Pesuaineena voidaan käyttää mietoa yleispesuainetta (noudata pesuaineen ohjeistuksia laimennuksesta). Puhdistuksen jälkeen huuhtelee puhtaalla vedellä ja kuivaa lattia huolellisesti.

Konemenetelmä:

Poista lattialta mahdollinen irtolika ja roskat. Puhdista lattia pesulaikalla varustetulla yhdistelmäpesukoneella. Pesuaineena voidaan käyttää mietoa yleispesuainetta (noudata pesuaineen ohjeistuksia laimennuksesta). Käytä tarvittaessa epäsuoraa puhdistusmenetelmää.

Karhennetut pinnat:

Käsimenetelmä:

Poista lattialta mahdollinen irtolika ja roskat. Puhdista lattia pesuharjalla ja pesuaineliuoksella. Pesuaineena voidaan käyttää mietoa yleispesuainetta (noudata pesuaineen ohjeistuksia laimennuksesta). Puhdistuksen jälkeen huuhtelee puhtaalla vedellä ja kuivaa lattia huolellisesti.

Konemenetelmä:

Poista lattialta mahdollinen irtolika ja roskat. Puhdista lattia pesuharjalla varustetulla yhdistelmäpesukoneella. Pesuaineena voidaan käyttää mietoa yleispesuainetta (noudata pesuaineen ohjeistuksia laimennuksesta). Käytä tarvittaessa epäsuoraa puhdistusmenetelmää.



Epäsuora puhdistusmenetelmä yhdistelmäkoneen käytössä

Imusuulake pidetään ylös nostettuna ja imumoottori pois päältä ensimmäisellä ajokerralla. Toisella ajokerralla imusuulake lasketaan alas ja lattia pestään normaalisti.

Tahrat ja roiskeet

Poista tahrat ja roiskeet tuoreena. Käytä soveltuvaa pesuainetta ja puhdistat tahra. Tämän jälkeen huuhtelu puhtaalla vedellä, jonka jälkeen kuivaus. Toista tarvittaessa. Hetkellisesti voidaan käyttää vahvempiakin pesuaineita, kunhan pinta huuhdellaan ja kuivataan nopeasti. Kokeile pesuaineen soveltuvuutta aina ensin näkymättömään kohtaan.

Höyrypesu

Huomioi höyryn lämpötila vs. pinnoitejärjestelmän lämmönkesto. Höyrypesussa pinnoitteen kerrosvahvuuden oltava vähintään 9 mm.

Saumaukset ja tiivistykset

Saumaukset ja tiivistykset tulee tarkastaa säännöllisesti ja mahdolliset vauriot tulee korjata mahdollisimman nopeasti.