

JUHISED TOODETE LADUSTAMISEKS JA HÄVITAMISEKS

Toodete ladustamine:

- Tooteid tuleb hoida kuivas kohas, mitte asetada otse maapinnale. Tooted ei tohi saada märjaks.
- Väikesed segukotid on pakitud ümbrisega kaetud kaubaalusele ja kaubaalus on kaetud pritsmekindla kilega. See ei taga ladustamisel ilmastikukindlust, mistõttu tuleb kaubaalused katta täiendavalt veekindla kaitsekattega või hoiustada tooteid varikatuse all.
- Suuri kotte on hea hoida näiteks kaubaalustel ja kaitsta sademete eest veekindla kaitsekattega.
- Vedelaid tooteid peab kaitsma külmumise eest.
- Toodete säilivusaeg on märgitud pakendile ja toote infolehele. Pakendile on trükitud ka toote valmistamise kuupäev.
- Toodetel, mille säilivusaega ei ole määratud, nt liivatooted, arvestage säilivust pakkematerjali säilivuse alusel. Pakkematerjali omadused hakkavad halvenema pärast üheaastast ladustamist.

Pakendite hävitamise juhised:

- Tühjad ja puhtad plast- ja papp-pakendid saab anda kogumispunktidesse või utiliseerida energijäätmetena vastavalt kohalikele jäätmekäitluseeskirjadele.
- Metallanumad tuleb viia metalli kogumispunkti vastavalt kohalikele jäätmekäitluseeskirjadele.

Toodete hävitamise juhised:

- Kuivanud tooted tuleb hävitada vastavalt kohalikele jäätmekäitluseeskirjadele.
- Ohtlikud tooted saab kindlaks teha pakendil ja ohutuskaardil olevate hoiatusmärkide või ohulausetega alusel. Sellised tooted tuleb toimetada ohtlike jäätmete kogumispunkti. Ilma ohumärgisteta tooteid saab hävitada segajäätmetena.